

オリイメック株式会社

技術製造本部 技術部

メンテナンス・ニュース

NO. 4

RY制御入れ替えのお奨め

1. はじめに

1979年（昭和54年）よりRYロボットの製作、販売を行って参りました。その間に機能向上、制御メーカーの生産中止等により制御部品を変更して参りました。しかし、制御部品メーカー側での生産中止後10年以上経過した部品類の販売、修理の対応が打ち切りとなり、今まで通りの部品供給、修理の継続が不可能になりつつあります。

生産中止部品の故障により設備が停止してしまった場合、復旧するために大変な時間を要し、最悪の場合復旧が不可能になってしまいます。

有事の際、手遅れとにならない予防措置対策として“制御入れ替え”をご提案します。

2. 制御入れ替えの概要

最新のインバータ駆動の制御盤に入れ替えます。制御盤等をお客様の現場で交換させていただきます。

3. メリット

操作性はもちろんの事、メンテナンス性も大幅に向上、最新の制御システムで安心してご使用頂けます。

制御の入れ替えを実施する事により、装置の制御関係以外の箇所も同時にチェックできます。

4. 対象機種

RYタイプ	制御方式	製造期間
型	C - MOS	1976 ~ 1980
	マイコン	1980 ~ 1982
	三菱電機 F - 40MR	1982 ~ 1983
	三菱電機 K0J1 - E56	1983 ~ 1984
	三菱電機 K0J2 - E56	1984 ~ 1985
型	シャープ W16	1985 ~ 1986
	三菱電機 K0J2 - E56	1986 ~ 1988

5. ご質問及びお見積りは弊社営業担当までお問い合わせください。

以上

 **オリイメック** 国内営業本部業務部
〒259-1198 伊勢原市鈴川6 TEL.0463(91)3505

メールでのお問合せはこちらから  seihin@oriimec.co.jp