

メンテナンス・ニュース

NO. 9

オリイメックオリジナル基板のメンテナンス対応

1. はじめに

当社で開発致しました制御基板については、基板製造打ち切り後もメンテナンスが行えるよう、補修部品の確保に努めて参りました。

しかしながら、打ち切り後10年以上経過した基板については、補修部品の確保が困難となり、順次メンテナンス対応を終了させていただくことになりました。

2. 現在の対応状況

	基板名	新規販売	部品販売	修理/納期	対応期限	備考
1	RY-CMOS	×	×	×	すでに終了	制御入替 ^{*1}
2	RY-マイコン	×	×	×	すでに終了	制御入替 ^{*1}
3	TSA, TSB, TSC	×	×	×	すでに終了	代替 ^{*2}
4	CCS-B	×	×	×	すでに終了	制御入替 ^{*3}
5	CCS-S	×	×	×	すでに終了	制御入替 ^{*3}
6	CCS-H	×	×	×	すでに終了	制御入替 ^{*3}
7	H2-CCS	×	×	×	すでに終了	制御入替 ^{*3}
8	HM-CCS	×	×	×	すでに終了	制御入替 ^{*3*4}

○：可能 ×：不可

*1：シーケンサ制御/クラッチタイプへの制御入替にて対応

*2：代替対応状況については、お問い合わせください

*3：TP-CCS への制御入替にて対応

*4：HM2-CCS への交換にて対応（HM2-CCS は、HM-CCS と互換品。パネル、機能は変わりません。）

3. 制御入替について

メンテナンス対応を終了した基板が故障の場合は、制御入替により対応させていただきます。この場合、納期が必要になり、その間は生産停止を余儀なくされることにご注意ください。


4. 制御回路リニューアルのお勧め

納入から10年以上経過した機械は、基板以外の制御部品（サーボドライバやシーケンサなど）も、すでに修理不可能の場合があります。

現在支障なく稼働中でも、万が一の事態による障害（生産停止）をお考えいただき、予防措置として、制御回路のリニューアルをご検討ください。

リニューアルの詳細は、弊社営業担当まで、お問い合わせください。

 **オリイメック** 国内営業本部業務部
〒259-1198 伊勢原市鈴川6 TEL.0463(91)3505

メールでのお問合せはこちらから 

seihin@oriimec.co.jp